

АКТ

комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности образовательного учреждения

«18» октября 2018 г.

В соответствии с приказом от 03.10.2018 г. № 1112 начальника управления образования администрации г. Кемерово Дашковской Н.Ю. комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии:

Теплов М.Л.- заместитель начальника управления образования.

Члены комиссии:

Лозицкий И.И. - главный специалист отдела по жизнеобеспечению управления образования администрации города Кемерово,

Высоцкий Д.А. - заместитель директора по БЖ МБОУ «СОШ № 82»;

Голубева Е.Л. - заместитель директора по БЖ МБОУ «Гимназия № 25»;

Трофимов М.Н.- заместитель директора по БЖ МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»,

Медведев Ю.Г.- заместитель директора по БЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»,

Алексеев Д.Д.- заместитель директора по БЖ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»,

Перевозников К.В.- заместитель директора по БЖ МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 104».

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием директора Чередовой И.П., зам. директора по БЖ Мастеренко Н.Б.

(руководителя образовательного учреждения, лица его замещающего, зам. по БЖ и т.д.)

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» (по адресу ул. Мичурина, 19)

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

- адрес, телефон 650000, г. Кемерово, ул. Мичурина, дом № 19.

Тел./ф.: (3842) 58-05-20

E-mail: gducger@mail.ru

- директор Чередова Ирина Петровна

- заместитель директора по безопасности жизнедеятельности Мастеренко Наталия Борисовна

- максимальная посещаемость (вместимость чел.) 250-300

- характеристика прилегающей местности жилые дома по ул. Красная,

Красноармейская, ОГО ВФСО «Динамо».

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта.

Центр дополнительного образования детей расположен в 4-х этажном панельном здании на 2-ом этаже, 3 этаж-музей. Остальные помещения здания занимает МБНОУ «ГКЛ». На территории имеются отдельно стоящее здание теплицы и гаражные боксы, принадлежащие объекту и один гаражный бокс, сдаваемый в аренду МБНОУ «ГКЛ», автостоянок нет.

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние

Для выхода людей из здания общее количество выходов в здании - 7, на 2-ом этаже – 3 запасных выхода, в хорошем состоянии и функционируют.

- время открытия, место нахождения ключей

В 8.30, ключи хранятся на вахте МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной», дубликаты ключей находятся в кабинете директора.

- освещенность объекта и его территории в ночное время суток - территория освещается (9 ламп) МБНОУ «ГКЛ» (вкл. вахтер).

2. Организация работы технических средств охраны объекта.

Параметры охраняемой территории:

17995,43 кв.м. (15014,33 кв.м – земельный участок, 2981,1 кв.м – общая площадь помещений 2,3 (музей) этажей, подвала),

(площадь (кв. м), периметр (м))

Инженерные заграждения по периметру территории здания имеется металлическое ограждение, выполненное из металлического прута высотой не менее 1,6 м. Протяженность периметра ограждения: 500 м.

(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)

Наличие смонтированной системы АПС.

Дата монтажа 2008 г.

Журнал обслуживания АПС Да.

Наличие договора на обслуживание АПС, (указать организацию) ООО «ПО «Стройавтоматика», контракт № 248/Т-К.

Наличие смонтированной системы КТС, договор № 4611200062 (ФГУП «Охрана» Росгвардия по КО).

Дата монтажа 2008 г.

Журнал обслуживания КТС Да.

Наличие журнала ежедневной проверки работоспособности КТС сотрудниками ОУ имеется

Наличие переносных кнопок вызова полиции, количество нет, 1 стационарная.

Видеонаблюдение смонтированное по периметру здания (количество камер, время хранения информации, место вывода монитора наблюдения)

По периметру здания и в помещениях, занимаемых МБНОУ «ГКЛ» установлена система наружного (9 камер) и внутреннего видеонаблюдения (29 камер) с выводом на пост охраны МБНОУ «ГКЛ».

Видеонаблюдение внутри здания (количество камер, время хранения информации, место вывода монитора наблюдения).

4 шт., (актовый зал -2 шт., эколого-биологический отдел -1 шт., лестничный марш - 2 и 3 эт. – 1шт.), срок хранения информации 1 месяц.

Наличие телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента нет.

Наличие систем контроля доступа на объект (турникет, домофон, глазок на входной двери, стац. рамка металлодетектора, ручной металлодетектор)

Проход детей, родителей, сотрудников, посетителей в учреждение осуществляется через входные двери 1 и 2 этажа, оборудованные магнитными замками.

3. Система охраны объекта:

Организация охраны ЧОО (Название, лицензия на охранную деятельность, время охраны, Ф.И.О. охранника возраст, наличие разрешенных спец средств).
Не охраняется.

Организация охраны силами сторожей и вахтеров (время охраны, Ф,И,О, возраст)

Охрана осуществляется вахтерами с 8.30 до 16.30 и сторожами с 16.30 до 8.30:

Крылова Т.М., вахтер, 73 года,

Ермошина С.В., вахтер, 63 года,

Ралдугин С.А., сторож, 62 года

Спицин С.А., сторож, 35 лет

Есиновская Е.Н., сторож, 59 лет.

- наличие положения по организации пропускного режима

Да (пр. №35 от 11.08.2016 г.);

- наличие журналов учета посетителей имеется ;

- контроль за помещениями образовательного учреждения, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности) ___ - ___;

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него Да ;

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов (журнал въезда автотранспорта)

Список автотранспорта на въезд на территорию, утвержденный МБНОУ «ГКЛ», МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» имеется;

- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием Да;

- проведение проверок состояния, наличия и исправности средств пожаротушения Да.

Наличие пропусков для учащихся и родителей Нет.

4. Организационные мероприятия по соблюдению антитеррористических мер в учреждении

Наличие приказов на начало учебного года по антитеррористической защищенности образовательного учреждения имеется.

Наличие необходимого комплекта документов (согласно установленного перечня ДООиН КО) на посту охраны имеется.

Наличие плана действий сотрудников ОУ при установлении уровней террористической опасности имеется.

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности образовательного учреждения: не выявлено.

Выводы комиссии: Администрацией МБОУДО «ЦДОД им.В.Волошиной» организованы мероприятия по антитеррористической защищенности учреждения. Контроль за исполнением законодательства в области противодействия терроризму осуществляется. Физическая охрана осуществляется. Учреждение оборудовано КЭВП, телефонной связью и АПС. Паспорт безопасности в наличии, согласован и утвержден. Пакет документов по антитеррористической защищенности в наличии.

Рекомендации (предложения) членов комиссии: Продолжить работу по антитеррористической защищенности образовательного учреждения.

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии:

Сидорова Е.В. _____

Ознакомлен, копию акта получил: _____



(Ф.И.О., должность, дата, печать)

18.10.16г

Примечание:

Акт проверки составляется в 2-х экземплярах:

1-й экз. (подлинник) - остается у инициатора (руководителя) проверки.

2-й экз. (копия) - вручается руководителю образовательного учреждения